

**АКТ обследования МКДОУ и прилегающей территории на предмет
противопожарного состояния**

от "27" июня 2024 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
№ 4-детский сад «Одуванчик» с.Киргишаны
Адрес: Бисертский ГО с.Киргишаны, ул. Школьная, д.4

Состав комиссии:

1. Бобрик О.В. (ФИО, должность) - председатель
2. Сартакова Н.Н. воспитатель
3. Олейник Н.В.мл.воспитатель

Основание для проверки:

- Плановая проверка

1. Результаты обследования здания МКДОУ

№ п/п	Проверяемый элемент	Соответствие требованиям	Выявленные нарушения
1	Эвакуационные выходы	Соответствует/	Не выявлено
2	Пути эвакуации	Соответствует/	Не выявлено
3	Система оповещения	Соответствует/	Не выявлено
4	Первичные средства пожаротушения	Соответствует/	Не выявлено
5	Электрооборудование	Соответствует/	Не выявлено
6	Противопожарные двери	Не соответствует	Выявлено
7	АПС	Соответствует	Не выявлено

2. Результаты обследования прилегающей территории




№ п/п	Проверяемый элемент	Соответствие требованиям	Выявленные нарушения
----------	------------------------	--------------------------	-------------------------

№ п/п	Проверяемый элемент	Соответствие требованиям	Выявленные нарушения
1	Подъездные пути	Соответствует/Не соответствует	Не выявлено

Заключение комиссии:

- 1. Состояние противопожарной защиты МКДОУ и прилегающей территории признано:
удовлетворительным

Подписи членов комиссии:

- 1. Бобрик О.В. / 
- 2. Сартакова Н.Н. / 
- 3. Олейник Н.В. / 

М.П.

С актом ознакомлен:
Заведующий МКДОУ № 4  /О.В.Бобрик/
"27" июня 2024 г.

