

**АКТ обследования МКДОУ и прилегающей территории на предмет
противопожарного состояния**

от "20" июня 2025 г.

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
№ 4-детский сад «Одуванчик» с.Киргишаны
Адрес:** Бисертский МО с.Киргишаны, ул. Школьная, д.4

Состав комиссии:

- 1. Бобрик О.В. (ФИО, должность) - председатель
- 2. Минлиаскарова Л.Р зав.хозяйством
- 3. Коротаева Д.С. воспитатель

Основание для проверки:

- Плановая проверка

1. Результаты обследования здания МКДОУ

№ п/п	Проверяемый элемент	Соответствие требованиям	Выявленные нарушения
1	Эвакуационные выходы	Соответствует/	Не выявлено
2	Пути эвакуации	Соответствует/	Не выявлено
3	Система оповещения	Соответствует/	Не выявлено
4	Первичные средства пожаротушения	Соответствует/	Не выявлено
5	Электрооборудование	Соответствует/	Не выявлено
6	Противопожарные двери	Не соответствует	Выявлено
7	АПС	Соответствует	Не выявлено

2. Результаты обследования прилегающей территории



№ п/п	Проверяемый элемент	Соответствие требованиям	Выявленные нарушения
-------	---------------------	--------------------------	----------------------

№ п/п	Проверяемый элемент	Соответствие требованиям	Выявленные нарушения
1	Подъездные пути	Соответствует/Не соответствует	Не выявлено

Заключение комиссии:

1. Состояние противопожарной защиты МКДОУ и прилегающей территории признано:
удовлетворительным

Подписи членов комиссии:

1. Бобрик О.В. / 
2. Минлиаскарова Л.Р. / 
3. Коротаева Д.С. / 

М.П.

С актом ознакомлен:

Заведующий МКДОУ № 4 _____ / О.В.Бобрик/
"20" июня 2025 г.

