

АКТ

проверки работоспособности пожарного резервуара (пожарного водоема), используемого в качестве источника противопожарного водоснабжения

с. Курлиманно

«21» 12 2023 г.

Наименование организации:

Адрес: с. Курлиманно, участок Березовой лески, ул. Мухоморова

Вид источника противопожарного водоснабжения:

участок Березовой лески

(противопожарный резервуар или водоем)

Объем источника противопожарного водоснабжения:

Оценка соответствия источника противопожарного водоснабжения:

№ п/п	Наименование	Отметка о соответствии (соответствует, не соответствует, не требуется; замечания)
1.	Наличие в водоеме требуемого (пожарного) объема воды.	соответствует
2.	Наличие и соответствие приемного колодца (мокрый колодец).	не требуется
3.	Наличие и соответствие колодца с задвижкой (сухой колодец).	не требуется
4.	Наличие и соответствие насосного оборудования.	не требуется
5.	Наличие и соответствие подъезда к водоему. Основание: ППР п.71	соответствует
6.	Наличие и соответствие площадки с твердым покрытием 12 x 12 м. Основание: ППР п.75	не требуется
7.	Наличие и соответствие указателей (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к эл. сети). Основание: ППР п.48 (абз.3)	соответствует

Примечание: Правила противопожарного режима в РФ (ППР).

Результаты проведения испытаний искусственного водоема с забором воды

(проводились, не проводились, результат): Забор воды на минимальном уровне возможен

Другие замечания:

Члены комиссии

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)